

# メイン（50m）プールの 閉場について

メイン（50m）プールは、水深調整機能故障のため水深の変更ができず、全面が水深2mの状態となっております。

安全面を考慮し、一般の方の遊泳は当面の間中止とさせていただきます。

再開については、修理日程等が決定次第お知らせいたします。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

令和6年6月10日  
秋田県立総合プール